

ZS-7B 双通道超声波液位计 使用说明书

一、概述

ZS-7B 双通道超声波液位计是智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品可以同时测量两个液位,具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测技术和计算技术,提高仪表的测量精度,对于扰信号有抑制功能,保证测量结果的真实。产品能测量两个液位值,具有2个独立的4—20mA模拟信号输出、4路可编程继电器、RS485接口。可广泛用于各种液体的液位,固体的料位的测量。

二、主要参数

电源: AC-220v 或 DC-24V

输出: 2路4~20mA、RS485

盲区: 0.3~0.6m

量程: 5、10、15、20、40m

精度: 0.25%

分辨率: 1mm(量程<15米), 1cm(量程>15米)

控制: 四路继电器

环境温度 传感器: -25℃—60℃

仪表: -25℃—50℃

防护等级 传感器: IP67

仪表: IP65

显示方式: 中文显示.背光

上海市闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室 15901905409 电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312 www.sun1718.net



上海仲圣机电设备有限公司

三、操作说明

〈一〉LCD 显示信息

1. **主显示介面**:给仪表通电后,经过仪表启动过程,仪表正常工作后就进入主显示介面,主显示介面有 4 种显示方式,常用的主显示介面如下:



右边的分别是 A、B 的**光柱图,**显示当前液位或距离值占满度的比例。

图中继电器状态中,反向显示 HA、HB、LA 和 LB 分别表示 A 的上控继电器(HA)和 B 的上控继电器(HB),A 的下控继电器(LA),B 的下控继电器(LB),ON 和 OFF 分别表示继电器的吸合状态和释放状态。注:主显示介面与 中的'显示内容'项设置的方式有关(参见参数设置介面)。


2. 用户参数介面: 用户参数介面有空距、满度和盲区,数据变

上海市闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室 15901905409 电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312 www.sun1718.net



化率、485 设置和主显示方式、上控继电器、下控继电器 4 个介面,如下所示:

(1 驚 100.00m Bib.00m 空距、满度和盲区介面,空距即从探头下表面到4mA设定点的距离(一般设成罐的底部)。满度即从罐底(4mA设定点)到20mA设定点的距离(一般设成罐的最高液位值)。**盲区**(死区),盲区即探头下表面到测量液(物)面最小距离,在这一区间内仪表



无法正常工作,一般取值 30CM~60CM 之间。

(2) 望宗内容: 00 维电器 测量数据的变化率、485 地址和显示内空介面; 变化率指每次采样后,最大允许的测量值变化量,一般取值 10mm~30mm,设定为'00'时测量数据按实际值变化。485 地址: 485 地址设置(参看 485 说明); 显示内容: 设定主显示介面显示内容,该参数设成'液位 继电器'时主显示介面显示 A、B的液位和继电器状态; 设成'距离 继电器'时主显示介面显示 A、B的距离和继电器状态; 设成'液位 信号'时主显示介面显示 A、B的距离和 A、B的信号数据,设成'距离 信号'时主显示介面显示 A、B的距离和 A、B的信号数据

15901905409

电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312

www.sun1718.net



上海仲圣机电设备有限公司

(3) A、B的上限控制继电器 HA,HB工作点; 应符合吸合控制点**大于等于**释放控制点;当测量值大于吸合控制 点时,控制继电器吸合;当测量值小于释放控制点时,控制继电 器释放。

(4) ***** A、B** 的下限控制继电器 **LA,LB** 工作点,应符合吸合控制点**小于等于**释放控制点;当测量值小于吸合控制点时,控制继电器吸合;当测量值大于释放控制点时,控制继电器释放。

〈二〉按键定义

- 更换显示内容:处于主显示介面时,按此键进入密码介面,处于用户参数介面时,按此键切换到下一个参数介面。
- 需要输入密码或修改参数时,按此键即进入设定状态,此时会显示一个反向显示的数字,再按此键,反向显示的数字 字位数字加'1'变化。
- ▶ 反向显示位向右移至下一位数字, 写与▶ 键配合修改参数或输入密码。
- 修改参数后按此键确认(确认后不会

上海市闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室 15901905409 电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312 www.sun1718.net




有反向显示数字),再按此键则返回 主显示介面

〈三〉用户参数设置(密码: 3456)

1. 操作步骤如下

在主显示介面下,按 scr 进入输入密码 ,同样用學 与 配合修改参数值 ,设好 后按 确认,若要继续修改下个介面的参 数,则按 scr 键切换到下个参数介面,以同 样方法修改参数值, 若参数已全部修改完毕 则再次按 🚟 返回主显示介面,仪表进入测 量状态。




在大多数时候,用户只需要设入**空距和满度**值,就可以使仪 表正常工作了。


四、变送器外形尺寸



上海仲圣机电设备有限公司



传感器外形尺寸



15901905409



五、安装与按线


〈一〉安装

该仪表安装方便,可直接利用传感器上的螺纹和螺帽安装,常见的安装方法有法兰、支架和立管安装等。

法兰安装

支架安装






立管安装

立管可以抑止搅拌或隔离表面泡沫(搅拌与 表面泡沫对仪表使用有一定的影响)。立管 的内径应大于 10cm。立管的长度就是需要测 量的空距长度。在管的底端切一个 45° 左右

上海市闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室 电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312 www.sun1718.net



上海仲圣


上海仲圣机电设备有限公司

的斜面,在盲区范围内的立管壁上钻一个 8mm 左右的与大气的通 孔。

安装注意事项









上海市闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室

15901905409


电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312

www.sun1718.net



〈二〉接线

打开仪表盖,接线示意图如下所示:



- 1~6 脚连接传感器上的 5 芯屏蔽线;
- 7、8 脚输出 4-20mA 电流;
- 9、10脚 RS485 信号输出;
- 11~22继电器输出脚位;
- 23、24或25、26接输入电源。

六、常见问题

- 1. 当仪表没收到传感器传传回的信号时,主显示介面的液位值则会反向显示。
- 2...若仪表显示的数值不随液位变化而变化,显示一个固定值,而显示介面右下角又没小数点出现,此时可能盲区值

上海市闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室 15901905409 电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312 www.sun1718.net



上海仲圣机电设备有限公司

设的太小,用户可相应的把盲区设大一些,也可能传感器安装的离最高液位太近,可适当抬高传感器的安装高度。

上海市闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室 15901905409 电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312 www.sun1718.net



双通道超声波液位计说明书

ZS-7B





上海市闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室 电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312

www.sun1718.net